

## FICHA TÉCNICA CABLE DE SOLDAR

### CONDUCTOR

Cobre electrolítico flexible clase D.

### SEPARADOR

Cinta de poliéster.

### CUBIERTA

Goma.

### COLOR

Negro.

### APLICACIONES

Este cable ha sido especialmente diseñado para transmitir altas corrientes, entre el generador de soldadura y el electrodo. Su alto grado de flexibilidad facilita el uso de la herramienta y evita la formación de nudos en el cable que podrían causar la rotura interna del conductor.

También puede ser utilizado en máquinas de soldar automáticas, cintas Transportadoras y líneas de montaje o producción.